

Оглавление

Задача № 1.....2

Задача №2.....4

Задача № 1

Построить график изменения температуры в пластине на участке от $x = 1$ см до $x = -5$ см, $y=1,5$ см при нагреве ее подвижным линейным источником теплоты, когда достигнуто предельное квазистационарное состояние; $q=5800$ Дж/с; $v=0,35$ см/с; $\delta=2$ см; $a=0,085$ см²/с; $\lambda=0,42$ Дж/см·с·град; $c\rho=4,9$ Дж/см³·град.

Температуру определяем для точек $x=1; 0; -1; -2; -3; -4; -5$ см.

Для удобства вычислений результаты представляем в виде таблицы:

$x, \text{ см}$	$r, \text{ см}$	$-\frac{vx}{2a}$	$e^{-\frac{vx}{2a}}$	$u=r\sqrt{\frac{v^2}{4a^2}+\frac{b}{a}}$	$K_0(u)$	$T, \text{ }^\circ\text{C}$
1	1,8	-2,6	0,13	3,74	0,015193	2
0	1,5	0	1	3,11	0,031086	34
-1	1,8	2,06	7,84	3,74	0,015193	131
-2	2,5	4,12	61,39	5,18	0,003056	206
-3	3,35	6,18	480,98	6,95	0,0004507	238
-4	4,27	8,24	3768,53	8,85	0,0000597	247
-5	5,22	10,29	29526,7	10,82	0,0000076	246

Радиус определяется по зависимости:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2};$$

$$r_1 = \sqrt{1^2 + 1,5^2} = 1,8 \text{ см};$$

$$r_0 = \sqrt{0^2 + 1,5^2} = 1,5 \text{ см};$$

$$r_{-1} = \sqrt{-1^2 + 1,5^2} = 1,8 \text{ см};$$

$$r_{-2} = \sqrt{-2^2 + 1,5^2} = 2,5 \text{ см};$$

$$r_{-3} = \sqrt{-3^2 + 1,5^2} = 3,35 \text{ см};$$

$$r_{-4} = \sqrt{-4^2 + 1,5^2} = 4,27 \text{ см};$$

$$r_{-5} = \sqrt{-5^2 + 1,5^2} = 5,22 \text{ см};$$

Коэффициент теплоотдачи находим по формуле:

$$b = \frac{2\alpha}{c\rho\delta}.$$

Коэффициент теплоотдачи α находим по графику на рис. 16.6 [2.2] для $T_{\text{ср}}=600^\circ\text{C}$, $\alpha = 6 \cdot 10^3$ Дж/см²·с·град.

$$b = \frac{2 \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{4,9 \cdot 2} \text{ l/c.}$$

Для определения значения функции Бесселя 1-го рода нулевого порядка можно воспользоваться справочными данными или зависимостью:

$$K_0(u) \approx e^{-u} \sqrt{\frac{\pi}{2u} \left(1 - \frac{1}{8u}\right)}.$$

Температуру определяем по формуле:

$$T_{np} = \frac{q}{2\pi\lambda\delta} e^{-\frac{vx}{2a}} K_0\left(r \sqrt{\frac{v^2}{4a^2} + \frac{b}{a}}\right);$$

$$T_{np}^1 = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 0,13 \cdot 0,015193 = 2^\circ\text{C};$$

$$T_{np}^0 = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 1 \cdot 0,031086 = 34^\circ\text{C};$$

$$T_{np}^{-1} = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 7,84 \cdot 0,015193 = 131^\circ\text{C};$$

$$T_{np}^{-2} = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 61,39 \cdot 0,003056 = 206^\circ\text{C};$$


$$T_{np}^{-3} = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 480,98 \cdot 0,0004507 = 238^\circ\text{C};$$

$$T_{np}^{-4} = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 3768,53 \cdot 0,0000597 = 247^\circ\text{C};$$

$$T_{np}^{-5} = \frac{5800}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,42 \cdot 2} \cdot 29526,7 \cdot 0,0000076 = 246^\circ\text{C};$$

По рассчитанным значениям строим график (рис.1) распределения температуры:

t°



X, см рис.1.

График распределения температуры.

Задача №2

Листы из низколегированной закаленной стали $\delta=5$ см свариваются за один проход дуговой сваркой при токе 500 а, напряжение дуги $U=34$ в и скорости $v=0,55$ см/с, $\eta=0,85$. Определить ширину зоны отпуска, которая находится примерно между изотермами 580 °С и 780 °С.

Теплоемкость стали 5,0 дж/см³·град.

Находим эффективную мощность источника теплоты по формуле:

$$q = \eta \cdot U \cdot I = 0,85 \cdot 34 \cdot 500 = 14450 \text{ Дж/с.}$$

Вспользуемся формулой для мощных быстро движущихся источников и определим ширину зоны, нагревавшейся до $T=580$ °С:

$$2l_{580} = \frac{q \sqrt{\frac{2}{\pi e}}}{v c p \delta T} = \frac{14450 \cdot \sqrt{\frac{2}{3,14 \cdot 2,72}}}{0,55 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 580} = 8,77 \text{ см}$$

Аналогично определим ширину зоны, нагревшейся до $T=780$ °С:

$$2l_{780} = \frac{q \sqrt{\frac{2}{\pi e}}}{v c p \delta T} = \frac{14450 \cdot \sqrt{\frac{2}{3,14 \cdot 2,72}}}{0,55 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 780} = 7,17 \text{ см.}$$

Тогда ширина зоны отпуска определится:

$$\Delta = \frac{2l_{580} - 2l_{780}}{2} = \frac{8,77 - 7,17}{2} = 0,8 \text{ см.}$$