## Задача 1.

Комплексным методом определите уровень качества ситца, значения показателей качества которого указаны в таблице 1. Сделайте вывод о его соответствии предъявляемым требованиям. Коэффициенты весомости показателей качества определите самостоятельно.

Коэффициент Показатель Абсолютные значения показателей  $\overline{X}$  min Х баз Х факт качества весомости, ді 0,75 0,6 0,58 Толщина ткани, 75 65 65 Масса 1 м2 ткани, 12 11 5,5 Прозрачность на разрыв, дан. Дизайн, баллы 10 8 6 10 7,5 Устойчивость 6 окраски, баллы 2210 2200 1850 Стойкость к истиранию, циклы

Таблица 1 – Показатели качества сатина

#### Решение

Коэффициенты весомости определим по собственному усмотрению, опираясь на выделение самых значимых показателей качества оцениваемого товара, а также соблюдая требование о равенстве единице суммы значений данных коэффициентов. Значения коэффициентов отразим в табл. 1, расположенной выше.

Для оценки качества ситца необходимо определить относительные и взвешенные значения показателей.

Расчет относительных значений осуществляется по формулам 1 и 2, расположенных ниже. Выбор формулы для расчета зависит от влияния показателя на качества объекта в целом.

В случае «позитивного» влияния относительный показатель рассчитывается по формуле 1, в случае «негативного» - по формуле 2.

Для удобства в первой графе таблицы 2 отметим влияние показателя на уровень качества ситца знаками «+» (позитивное) и «-» (негативное).

(1) 
$$Pi(+) = X$$
 оцен.  $\div X$  баз.  $= Xi \div Xmax$ ,

(2) 
$$Pi(-) = X$$
 баз.÷ X оцен. = X max. ÷ Xi,

где Х оцен., Хі – значение показателя оцениваемого образца,

Х баз., Хтах – значение показателя базового образца.

Для определения взвешенных показателей необходимо соответствующие относительные значения показателей умножить на коэффициенты весомости.

Расчет комплексных средневзвешенных показателей Qi осуществляется по формуле (3):

(3) 
$$Qi = \sum_{i=1}^{n} Pi \times gi$$

После того, как определены комплексные показатели, устанавливают уровень качества Ук по формуле (4):

$$\sum_{i=1}^{n} PiGi$$

$$y_{\kappa} i = \frac{1}{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} PmaxGi$$

Базовый уровень качества (Ук тах) всегда равен 1.

Вывод о соответствии качества исследуемого товара установленному делают исходя из того, входит ли уровень качества образца в интервал, ограниченный значениями Ук баз. ≥ Ук min.

Используя перечисленные формулы произведем расчет показателей качества ситца в табл. 2, расположенной ниже.

Таблица 2 – Определение комплексного показателя качества ситца

Показатели	Коэффициент	Абсолютное		Относительный		Взвешенные				
качества	весомости, Gi	значение показателей		показатель качества		значения				
							показателей			
		Х баз	X	X	P	P	P min	G*P	G*P	G*P
			факт	min	баз	факт		max	факт	min
Толщина ткани,	0,2	0,75	0,6	0,58	1	0,80	0,77	0,2	0,16	0,15
MM.										
Масса 1 м2 ткани,	0,1	75	65	65	1	0,87	0,87	0,1	0,9	0,9
Γ.										
Прозрачность на	0,2	12	11	5,5	1	0,8	0,6	0,2	0,16	0,12
разрыв, дан.										

Дизайн, баллы	0,1	10	8	6	1	0,80	0,60	0,1	0,08	0,06
Устойчивость	0,3	10	7,5	6	1	0,75	0,60	0,3	0,23	0,18
окраски, баллы										
Стойкость к	0,1	2210	2200	1850	1	1,00	0,88	0,1	0,10	0,09
истиранию, циклы										
Итого	1	_	-	-	1	-	-	1	0,83	0,68

Таким образом уровни качества фактический и минимально допустимый составляют:

**Укфакт**= 0,83

 $y_{\text{Kmin}} = 0.68$ 

Интервал допустимого уровня качества в данном случае составляет

 $1 \ge 0.83 \ge 0.68$ 

Вывод:

Таким образом, оцениваемый образец ситца можно признать качественным, т.к. значение его уровня входит в интервал качества.

Задача 2. Определите Выгодность приобретения потребителем дивана, если для образцов характерны значения показателей, представленные в таблице

Номер образца	Комплексный показатель	Цена тыс. Руб.
1	1	7,8
2	0,65	6,3
3	0,20	0.9

#### Решение:

Интегральный показатель (I) определяется как отношение полезного эффекта к затратам на производство и эксплуатацию товара и характеризует выгодность приобретения товара.

В связи с определенной сложностью установления полезного эффекта и затрат за весь жизненный цикл продукции, рекомендуется использовать формулу 5:

где, Qi – комплексный показатель i-го товара, Цi – цена i- товара.

Результаты работы удобно оформить в таблице 4.3.2.

Номер образца	Комплексный	Цена	Интегральный	Рейтинг
	показатель		показатель	
1	1	7,8	0,128	2
2	0,65	6,3	0,103	3
3	0,20	0,9	0,222	1

Таким образом, при оценке интегрального показателя качества, самой выгодной покупкой будет диван под номером 3, т.к. его интегральный показатель соотношения отношение полезного эффекта к затратам на производство и эксплуатацию товара самый высокий из всех представленных образцов.

## Задача 3.

В соответствии со своим вариантом задания рассчитать количество экспертов, необходимое для проведения экспертизы, исходя из условия полноты выявления представляемых ими данных. Варианты заданий приведены в таблице. Проанализировать полученные результаты и оформить отчёт.

№ эксперта	1	2	3	4	5	Вид предложения	α
№ предложения							
1	+	+	+	+	+		
2	+	+	+	+	+		
3	+	+	+	+	+	очевидные	
4	+	+	+	+			
5		+	+	+	+	известные	
6		+	+	+			
7		+	+				1
8	+		+				0,05
9				+	+	неочевидные	0,05
10		+	+				1
11			+				
12		+				особые	

### Решение:

При индивидуальном анкетном опросе группа из пяти экспертов в результате генерации подала 12 предложений, относящихся к объекту экспертизы, некоторые из которых по содержанию совпадают друг с другом.

- 1) очевидные выдвинутые всеми экспертами;
- 2) известные выдвинутые большинством экспертов, но не всеми;
  - 3) неочевидные выдвинутые меньшинством;
  - 4) особые выдвинутые одним экспертом.

Интерес представляют только неочевидные и особые предложения, базирующиеся на личном опыте экспертов, их способностях, интуиции. При этом вероятность появления особых предложений, выдвинутых меньшинством в группе из m экспертов, определяется выражением

$$P_{m} = \frac{n_{m}^{(1)}}{n_{m}^{(1)} + n_{m}^{(2)} + \dots + n_{m}^{(\nu)}}, (1.1)$$

где  $n_m^{(1)}$  — количество особых предложений;  $n_m^{(2)} + ... + n_m^{(v)}$  — количество неочевидных предложений, выдвинутых меньшинством v.

Образуем теперь из группы экспертов всевозможные подгруппы по четыре эксперта (этих подгрупп будет пять) и для каждой из них подсчитаем число особых и неочевидных предложений.

# 1 подгруппа:

Номер предложения Номер эксперта Вид предложения

1234

1 + + + +

2 + + + +

3 + + + +

4 +

```
++
5 + + + +
6
++
Неочевидные
7 +
Особые
8
+
+ Неочевидные
9
+ + Неочевидные
10+
Особые
11
+
Особые
12
- по особым предложениям: = 3.
```

2 подгруппа:
Номер предложения Номер эксперта Вид предложения
2 3 4 5
1 + + + +
2 + + + +
3 + + + +
4
+++
5 + + +
6++
+
7
+ Особые
8 +
+
Неочевидные
9
++

- по неочевидным предложениям: = 3.

Неочевидные
10
11
+
Особые
12
+ Особые
- по особым предложениям: = 3.
- по неочевидным предложениям: = 2.
3 подгруппа:
Номер предложения Номер эксперта Вид предложения
1 3 4 5
1 + + + +
2 + + + +
3 + + + +
4 + + + +
5 + + +
6
+

+ Неочевидные
7 +
+ Неочевидные
8
+
Особые
9
++
Неочевидные
10 +
Особые
11
+
Особые
12
+ Особые
- по особым предложениям: = 4