

Электрогазосварщик

До приема на работу:

Направить на предварительный медицинский
осмотр

(мед осмотр электрогазосварщика + мед осмотр
высота) – обязательно!

Без мед осмотра принимать на работу ! Н Е Л Ь З Я !

Прием на работу

Прием согласно ТК РФ:

1. Кадры.

- Получение документов от работника – ТК, паспорт, СНИЛС, ИНН, военный билет, удостоверение или диплом электрогазосварщика, узнать есть ли группа по электробезопасности;
- Заключение договора.

2. Охрана труда

- проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте, стажировка по охране труда;
- допуск к самостоятельной работе + закрепление за объектом и за оборудованием, с которым будет работать работник;
- приобретение средств индивидуальной защиты, согласно нормам (летняя):

Костюм брезентовый или	1 шт. на 1 год
Костюм сварщика	1 шт. на 1 год
Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 1 год
Рукавицы брезентовые или	12 пар на 1 год
Краги сварщика	12 пар на 1 год
Очки защитные или	до износа

Щиток защитный	до износа
----------------	-----------

- организация обучения – по электробезопасности 2 группа, работам на высоте – **сразу**, обучение по охране труда в течении 60 дней