

Kia Rio, 2012

Z94CC41BACR043437 • 7 апреля 2023



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите
по [ссылке](#).



- ✓ **Данные из ПТС**
Найдены характеристики
- ✓ **Владельцы по ПТС** 1
6 владельцев
- ✓ **Данные о залоге**
Нет записей
- ✓ **Наличие ограничений**
Нет записей
- ✓ **Нахождение в розыске**
Нет записей
- ✓ **Размещения на Авто.ру**
2 объявления
- ✓ **17 HD фотографий**
- ! **Участие в ДТП** 2
2 ДТП
- ! **Расчёт стоимости ремонта**
3 записи
- ! **Страховые выплаты**
1 запись
- ✓ **Аукцион битых автомобилей**
Нет записей
- ✓ **Данные о техосмотрах**
7 записей
- ✓ **Работа в такси**
Нет записей
- ✓ **Работа в каршеринге**
Нет записей
- ✓ **Договоры лизинга**
Нет записей
- ! **История пробегов**
Есть расхождения
- ✓ **Отзывные кампании**
Нет записей
- ✓ **Страховые полисы**
1 запись
- ✓ **Штрафы**
Нет неоплаченных
- ✓ **Опции по VIN**
Есть записи
- ✓ **История эксплуатации**
19 записей

✔ Цена в зависимости от возраста

Дешевеет на 4% в год

✔ Транспортный налог

3 690 ₽ в год

✔ Отзывы и рейтинг

4,4 баллов из 5

✔ Характеристики

Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 7 апреля 2023

Марка и модель

Kia Rio

ПТС

Дубликат

Электронный ПТС

Нет

Дата выдачи ПТС

25 ноября 2021

Дата выдачи СТС

22 февраля 2022

VIN

Z94CC41BACR043437

Год выпуска

2012 г.

Объём двигателя

1.6 л.

Мощность двигателя

123 л.с.

Цвет

Голубой

✔ Данные ПТС проверены

6 владельцев по ПТС

Обновлено 7 апреля 2023



Физическое лицо

21 апреля 2012 — 17 марта 2017 (4 года 11 месяцев)

Дата	21 апреля 2012
Регион	Агаповка
Событие	Первичная регистрация



Физическое лицо

17 марта 2017 — 8 ноября 2017 (8 месяцев)

Дата	17 марта 2017
Регион	Чебаркуль
Событие	Регистрация снятого с учета ТС



Физическое лицо

8 ноября 2017 — 11 января 2020 (2 года 3 месяца)

Дата	8 ноября 2017
Регион	Троицк
Событие	Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме с сохранением государственных регистрационных знаков



Физическое лицо

11 января 2020 — 25 ноября 2021 (1 год 11 месяцев)

Дата	11 января 2020
Событие	Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме с сохранением государственных регистрационных знаков



Физическое лицо

25 ноября 2021 — 22 февраля 2022 (3 месяца)

Дата	25 ноября 2021
Событие	Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме с сохранением государственных регистрационных знаков



Физическое лицо

22 февраля 2022 — настоящее время (1 год 2 месяца)

Дата	22 февраля 2022
Событие	Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой

Комментарий владельца

11 февраля 2022

По факту 3, салон. Отец- сын.отец-сын. Продажа от собственника!

Нахождение в залоге

Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Наличие ограничений

Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

2 объявления на Авто.ру

Обновлено 7 апреля 2023



Дата	15 июля 2021
Пробег	167 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Каменск-Уральский
Цена	500 000 ₽



Комментарий продавца

Комплектация предмаксимальная, до максимальной не хватает автоматической коробки передач

Кузов как на фото, много чего сделано

Летние и зимние шины новые, покупались в этом году

Этой зимой поменялось на машине всё, что необходимо было поменять данному автомобилю с таким небольшим(для него) пробегом...

[Смотреть объявление](#)

История изменений

Дата	Пробег	Цена
15 июля 2021	167 000 км	529 000 ₽
24 сентября 2021	Не менялся	549 999 ₽ ↑ 20 999 ₽
5 ноября 2021	Не менялся	529 000 ₽ ↓ 20 999 ₽
7 ноября 2021	175 000 км ↑ 8 000 км	Не менялась
12 ноября 2021	Не менялся	500 000 ₽ ↓ 29 000 ₽



Дата	10 февраля 2022
Пробег	175 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Нижний Тагил
Цена	559 000 ₽



Комментарий продавца

Внимательно!!! читайте, далее пишете или звоните!

Обмен не интересен!

Мкпп без нареканий (свежее масло), двс 1,6 ходовая не гремит не брякает, были 2 окраса незначительные в силу небрежного использования автомобиля человеком (крышка багажника, низ порога сзади слева) ни чего серьезного с машиной НИ...

[Смотреть объявление](#)

История изменений

Дата	Пробег	Цена
10 февраля 2022	175 000 км	600 000 ₽
11 февраля 2022	Не менялся	570 000 ₽ ↓ 30 000 ₽
12 февраля 2022	Не менялся	555 000 ₽ ↓ 15 000 ₽
14 февраля 2022	Не менялся	559 000 ₽ ↑ 4 000 ₽

Обнаружено 2 ДТП

Обновлено 7 апреля 2023



Столкновение

13 марта 2015, Челябинская область

Комментарий владельца

11 февраля 2022

Зад догнали замена бампера. Мелочь, геометрия ровная, не красилась не обливалась.



Столкновение

23 января 2017, Челябинская область

1 Задний бампер


Царапина/Скол

легкие повреждения левой части заднего бампера

2 Заднее левое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения заднего левого крыла или колеса



Комментарий владельца

11 февраля 2022

Мелочное дтп тоже задний бампер Ни чего не перекрашивалось глобального, диффектов по кузову нет, геометрия кузова заводская.

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

3 расчёта стоимости ремонта

Обновлено 7 апреля 2023



10 000–25 000 ₽

21 октября 2012

- Покраска 0–10 000 ₽
- Работы 0–10 000 ₽
- Запчасти 0–10 000 ₽

Тотальный ущерб Нет

Источник Audatex

Замена

Бампер

Сзади

замена

Бампер

Сзади

Окраска новой детали

Бампер

Сзади

окрашивание новой детали



25 000–50 000 ₽

6 мая 2015

- Покраска 0–10 000 ₽
- Работы 0–10 000 ₽
- Запчасти 10 000–25 000 ₽

Тотальный ущерб Нет

Источник Audatex

Замена

Бампер

Спереди

Кронштейн бампера

Слева Снаружи Спереди

Кронштейн бампера

Снаружи Спереди Справа

Воздушный фильтр (в сборе)

Бампер

Спереди

замена

Кронштейн бампера

Слева Снаружи Спереди

Снятие/Установка

Кронштейн бампера

Снаружи Спереди Справа

Снятие/Установка

Крепление воздушного фильтра

Снятие/Установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

Порог двери

Снаружи Слева

ремонтное окрашивание

Вспомогательные работы

Дверь

Слева Спереди

Снятие/Установка

Снятие/Установка

Слева Спереди

Дверь

Слева Сзади

Снятие/Установка

Уплотнитель

Слева Сзади

Снятие/Установка

Облицовка центральной стойки

Слева Снизу

Снятие/Установка

Ремонт

Порог двери

Снаружи Слева

ремонт

Окраска новой детали

Бампер

Спереди

Окрашивание новой детали



0–10 000 ₽

29 апреля 2016

- Покраска 0–10 000 ₽
- Работы 0–10 000 ₽

Тотальный ущерб Нет

Источник Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

Порог двери

Снаружи Справа

ремонтное окрашивание

Вспомогательные работы

Дверь

Спереди Справа

Снятие/Установка

Снятие/Установка

Спереди Справа

Облицовка центральной стойки

Справа Снизу

Снятие/Установка

Ремонт

Порог двери

Снаружи Справа

ремонт

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали

Страховые выплаты


Обновлено 7 апреля 2023

Тип страховки	Неизвестно
Месяц выплаты	Неизвестно
Сумма выплат	11 130 ₽

После повреждений страховые компании компенсируют ущерб. Выплата не гарантирует, что машину отремонтировали

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 7 апреля 2023

-  Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей
Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Техосмотры

Обновлено 27 августа 2022

13 марта 2017

Пробег	92000 км
Диагностическая карта	056770011702887
Действителен до	13 марта 2019

19 марта 2017

Пробег	92000 км
Диагностическая карта	078100011701015
Действителен до	13 марта 2019

8 ноября 2017

Пробег	85000 км (мог быть скручен)
Диагностическая карта	083660011705845
Действителен до	9 ноября 2019

25 июля 2018

Пробег	103000 км
Диагностическая карта	083660061804577
Действителен до	26 июля 2020

26 октября 2019

Пробег	110000 км
Диагностическая карта	083660011909469
Действителен до	27 октября 2020

23 января 2021

Пробег	150000 км
Диагностическая карта	107240012100896
Действителен до	24 января

22 февраля 2022

Пробег	179633 км
Диагностическая карта	021111012200073
Действителен до	22 февраля

Работа в такси

Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в такси
Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге
Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Договоры лизинга


Обновлено 7 апреля 2023

- ✔ Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние

История пробегов

Обновлено 7 апреля 2023



⚠ Есть расхождения в указании пробега

Отзывные кампании

Обновлено 7 апреля 2023

✅ Отзывных кампаний нет
На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Страховые полисы

Обновлено 27 августа 2022

21 февраля 2022

Регион	Свердловская обл, г Ирбит
Тип страховки	ОСАГО
Серия и номер	XXX 0222801300
Статус	Действует
Страховая компания	САО "ВСК"

По данным РСА и наших партнёров

Штрафы

Обновлено 7 апреля 2023



Онлайн-отчёт может дополняться.
Остальные штрафы смотрите по [ссылке](#).

250 ₽ Оплачен

26 октября 2021 • Свердловская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810166211026213251

Кем выдан

УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области)(ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области)

250 ₽ Оплачен

26 октября 2021 • Свердловская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810166211026051480

Кем выдан

УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области)(ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области)

500 ₽ Оплачен

19 октября 2021 • Курганская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810145211019027197

Кем выдан

УФК по Курганской области (УМВД России по Курганской области л/с 04431375900)(ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Курганской области)

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

Опции по VIN

Безопасность

Антиблокировочная система (ABS)

Система стабилизации (ESP)

Обзор

Противотуманные фары

Автоматический корректор фар

Дневные ходовые огни

Комфорт

Климат-контроль 1-зонный

Электропривод зеркал

Бортовой компьютер

Элементы экстерьера

Легкосплавные диски

Диски 15

Мультимедиа

Аудиоподготовка

AUX

USB

Салон

Ткань (Материал салона)

Количество мест: 5

Тонированные стекла

Прочее

Докатка

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

История эксплуатации

Обновлено 7 апреля 2023



Выпуск автомобиля

Год выпуска	2012
Страна производства	Россия



Владелец 1

Физическое лицо, 21 апреля 2012 — 17 марта 2017 (4 года 11 месяцев)
Агаповка

21 октября 2012

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	10 000–25 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Бампер замена Сзади	Бампер Сзади
-------------------------	----------------

Окраска новой детали

Бампер | окрашивание новой детали | Сзади

13 марта 2015, Челябинская область

Столкновение

6 мая 2015

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	25 000–50 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Бампер Спереди	Кронштейн бампера Слева Снаружи Спереди
Кронштейн бампера Снаружи Спереди Справа	Воздушный фильтр (в сборе)
Бампер замена Спереди	Кронштейн бампера Снятие/Установка Слева Снаружи Спереди
Кронштейн бампера Снятие/Установка Снаружи Спереди Справа	Крепление воздушного фильтра Снятие/Установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

Порог двери | ремонтное окрашивание | Снаружи Слева

Вспомогательные работы

Дверь Снятие/Установка Слева Спереди	Снятие/Установка Слева Спереди
Дверь Снятие/Установка Слева Сзади	Уплотнитель Снятие/Установка Слева Сзади
Облицовка центральной стойки Снятие/Установка Слева Снизу	

Ремонт

Порог двери | ремонт | Снаружи Слева

Окраска новой детали

Бампер | Окрашивание новой детали | Спереди

29 апреля 2016

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	0–10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

Порог двери | ремонтное окрашивание | Снаружи
Справа

Вспомогательные работы

Дверь | Снятие/Установка | Спереди Справа Снятие/Установка | Спереди Справа

Облицовка центральной стойки | Снятие/Установка
| Справа Снизу

Ремонт

Порог двери | ремонт | Снаружи Справа

23 января 2017, Челябинская область


Столкновение

1 Задний бампер

Царапина/Скол
легкие повреждения левой
части заднего бампера

2 Заднее левое крыло

Царапина/Скол
легкие повреждения
заднего левого крыла или
колеса



13 марта 2017

Техосмотр

Пробег	92 000 км
Номер диагностической карты	056770011702887
Действителен до	13 марта 2019



Владелец 2

Физическое лицо, 17 марта 2017 — 8 ноября 2017 (8 месяцев)
Чебаркуль

19 марта 2017

Техосмотр

Пробег	92 000 км
Номер диагностической карты	078100011701015
Действителен до	13 марта 2019

Июнь 2017, Челябинск

Отметка о пробеге

Пробег	159 000 км
Источник	Партнёр Авто.ру
Регион	Челябинск



Владелец 3

Физическое лицо, 8 ноября 2017 — 11 января 2020 (2 года 3 месяца)
Троицк

8 ноября 2017

Техосмотр

Пробег	85 000 км (мог быть скручен)
Номер диагностической карты	083660011705845
Действителен до	9 ноября 2019

Январь 2018, Троицк

Отметка о пробеге

Пробег	88 000 км
Источник	Партнёр Авто.ру
Регион	Троицк

25 июля 2018

Техосмотр

Пробег	103 000 км
Номер диагностической карты	083660061804577
Действителен до	26 июля 2020

26 октября 2019

Техосмотр

Пробег	110 000 км
Номер диагностической карты	083660011909469
Действителен до	27 октября 2020



Владелец 4

Физическое лицо, 11 января 2020 — 25 ноября 2021 (1 год 11 месяцев)
Каменск-Уральский

17 июля 2020 — 26 октября 2021

26 штрафов на сумму 21 300 ₽

[Все штрафы](#)

23 января 2021

Техосмотр

Пробег	150 000 км
Номер диагностической карты	107240012100896
Действителен до	24 января

15 июля 2021, Каменск-Уральский

Размещение на Авто.ру

Пробег 167 000 км
Продавец Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

7 ноября 2021

Изменение пробега в объявлении

Пробег 175 000 км
Продавец Частное лицо

[Смотреть объявление](#)



Владелец 5

Физическое лицо, 25 ноября 2021 — 22 февраля 2022 (3 месяца)
Нижний Тагил

10 февраля 2022, Нижний Тагил

Размещение на Авто.ру

Пробег 175 000 км
Продавец Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

21 февраля 2022, Свердловская обл, г Ирбит

Полис ОСАГО

Даты 21 февраля 2022
Регион Свердловская обл, г Ирбит
Серия и номер ХХХ 0222801300
Статус Действует
Страховая компания САО "ВСК"



Владелец 6

Физическое лицо, 22 февраля 2022 — настоящее время (1 год 2 месяца)

22 февраля 2022

Техосмотр

Пробег

179 633 км

Номер диагностической карты

021111012200073

Действителен до


22 февраля

Потеря стоимости

Обновлено 7 апреля 2023

-4% В ГОД


Эта модель теряет в среднем 4% в год



Транспортный налог

3 690 ₽ в год

По данным на 2023 год в Владимирской области.



Отзывы и рейтинг модели

4,4

Общая оценка

по 374 отзывам

Плюсы / 12

Минусы / 2

Спорное / 3

Надежность

Шумоизоляция

Качество сборки

Багажник

Подвеска

Мультимедиа

Дизайн

Безопасность

Комфорт

Управляемость

Динамика

Коробка передач

Вместительность салона

Расход топлива


Стоимость обслуживания

Проходимость

Обзорность

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2570 мм
Ширина передней колеи	1495 мм
Ширина задней колеи	1502 мм
Размер колёс	185/65/R15

Общая информация

Страна марки	Южная Корея
Класс автомобиля	B
Количество дверей	4
Количество мест	5
Расположение руля	Левый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	500 л
Объём топливного бака	43 л
Снаряженная масса	1140 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Механика
Количество передач	5
Тип привода	передний

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	полунезависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	190 км/ч
Разгон до 100 км/ч	10.3 с
Расход топлива, л город/трасса/ смешанный	7.9/4.9/6.0
Марка топлива	АИ-92
Экологический класс	Euro 4

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Объем двигателя	1591 см ³
Тип наддува	нет
Максимальная мощность	123/90 при 6300 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	155 при 4200 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	4
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия	10.5
Диаметр цилиндра и ход поршня	77.0x85.4 мм